

Dokumentation zur Restaurierung des „Vonblon Haus“ in der Gemeinde Thüringen - Vorarlberg

Ausführung durch:
Bartsch Restaurierungen
Baudenkmalpflege
Holzobjekte



Vorgestellt durch
Mag. Helge Bartsch
Historiker und Restaurator VDR



Die Nord - Ostansicht des Vonblon Hauses
Während einer Besprechung am 25.10.2007


Rekonstruktion der Eckverkämmungen und Aufdoppelung der Hausbock geschädigten Bohlenbereiche





Reinigung der Balkenoberflächen mit einem Vakuumsauggerät. Hierdurch konnten alle aufgelagerten Schadstoffe und Verschmutzungen abgenommen werden.





Keller II


Wiederhergestellter
Eingangsbereich
und ausgegrabener Zugang
zum Tiefkeller





Keller III
Statische
Erneuerung
der tragenden
Deckenbalken alle
Balken mit der
Breitaxt bearbeitet





Haustüre Und unterer Hausgang





Stubentäfer
Reinigung der verrußten
Täferoberflächen mit
Wiederherstellung der
Maaserierungsflächen





Rekonstruierte
Maserierung.
Umgestaltung des
Stubenkastens.




Gaden



Reinigung der
stark verkalkten
und schimmeligen
Wände.

Überfangung der
Deckentäfer.





Die Küche



Der Raum war eine geraume Zeit für zwei Familien geteilt worden.



Hausgang:
EG



Kalkabnahme um die
ehem. Rauchküche
wieder
herauszustellen.





Büro:

Neueinzug der tragenden
Balkenbohlendecke mit
Vorspannung und
Verschraubung mit der
darüber liegenden
Wandscheibe.

Büro:

Rekonstruktion der
Kassettendecke und
Oberflächenretusche auf den
Wandtäfern.



Obere Stube:

Reinigung der Balkenwände
Rekonstruktion einer gotischen
Brettüre mit Eselsrückenstock.



Kammer 1



Balkenbohlenwände mit
Kalkfassung vor und nach
der Restaurierung.





Oberer Hausgang:




Gekalkte Balken – und
Ständerbohlenwände



Kammer 2



Einfache Füllungstäferstube mit
Tapetenausstattung in
Ultramarinblau bedruckten Mustern



Kammer 3



Erstellung eines neuen
Wechsels um neuen Kamin.
Reinigen der
Ständerbohlenwände.





Kammer 4



Einfache
Bretterkammer mit
Jugendstiltapeten



Abstellkammer:
Wiedereisetzung des
halbrunden Fensters,
Reinigung und Kalkung
der Wände.



Dachboden:

Konservierung des
Bohlenfußbodens und
Räucherkammer






Mauerwerksrestaurierung mit Entnahme von Fremdmaterial






Anlage von
Musterflächen auf der
Ziegelwand der Ostseite





Aufwendige
Putzretuschen
auf der Südwand und fertige
Kalkoberfläche.





Danke für das gezeigte
Interesse

